



### Sonderprogramm Brücken mit Zustandsnote 3,5 und schlechter - Autobahnen

RP	Zuordnung	BwNr	TBwNr	Bauwerksname	nächster Ort	Zustandsnote <sup>1)</sup>	verkehrliche Sofortmaßnahmen <sup>2)</sup>	Baubeginn der geplanten Maßnahme <sup>2)</sup>	Art der geplanten Maßnahme <sup>2)</sup>	Bemerkungen <sup>2)</sup>
RP Freiburg	A 81	7817566	1	Talbrücke Neckartal im Zuge der A 81 bei Deisslingen Fahrtrichtung Stuttgart	Deisslingen	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Überbauerneuerung	-
RP Freiburg	A 81	7817566	2	Talbrücke Neckartal im Zuge der A 81 bei Deisslingen Fahrtrichtung Singen	Deisslingen	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Überbauerneuerung	-
RP Freiburg	A 81	8118593	2	Immensitzbrücke im Zuge der A 81 über die L 191 Fahrtrichtung Singen	Geisingen	3,5	Baumaßnahme bereits abgeschlossen	2012	Überbauerneuerung	Maßnahme im März 2018 abgeschlossen. neue Bauwerksnote: 2,3
RP Freiburg	A 5	8311503	0	Brücke im Zuge der L137 über die A5 zur AS Efringen-Kirchen	Efringen-Kirchen	3,5	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	A 98	8311594	0	Brücke im Zuge der A98 über den Mühlbach	Binzen	3,5	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Karlsruhe	A 656	6517519	0	Unterrführung der K9756 Schwabenstraße bei Mannheim	Mannheim	3,5	nicht erforderlich	2016	Ersatzneubau	im Bau
RP Karlsruhe	A 656	6517520	A1	Unterrführung DB + Straße Bf Friedrichsfeld Fahrtrichtung Mannheim	Mannheim	3,7	Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw auf 60 km/h	2016	Ersatzneubau	im Bau
RP Karlsruhe	A 656	6517520	A2	Unterrführung DB + Straße Bf Friedrichsfeld Fahrtrichtung Heidelberg	Mannheim	3,8	Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw auf 60 km/h	2016	Ersatzneubau	im Bau
RP Karlsruhe	A 61 (Ast)	6617567	2	Unterrführung DB, WW, Stadtstr. bei AD Hockenheim Ast Speyer - Heilbronn	Hockenheim	3,5	nicht erforderlich	2019	Kappenerneuerung	-
RP Karlsruhe	A 5	6817505	0	Unterrführung der ehem. B 35 an der alten AS Bruchsal	Bruchsal	3,5	nicht erforderlich	2016	Ersatzneubau	im Bau
RP Karlsruhe	A 8	7017627	0	Überführung eines Geh- und Radwegs bei Pf-Wilferdinger Höhe	Pforzheim	3,5	nicht erforderlich	2018	Überbauerneuerung	-
RP Karlsruhe	A 8	7018505	1	Unterrführung der Enz bei AS Pforzheim Ost Fahrtrichtung Karlsruhe	Pforzheim	3,5	nicht erforderlich	2020	Ersatzneubau	Ersatzneubau im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 8
RP Karlsruhe	A 8	7018505	2	Unterrführung der Enz bei AS Pforzheim Ost Fahrtrichtung Stuttgart	Pforzheim	3,5	nicht erforderlich	2020	Ersatzneubau	Ersatzneubau im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 8
RP Stuttgart	A 81	6722501	2	Kochertalbrücke bei Neuenstadt	Neuenstadt	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Instandsetzung + Ertüchtung	DEGES-Projekt
RP Stuttgart	A 81	6722504	1	Brettachtalbrücke Fahrtrichtung Würzburg	Neuenstadt	3,5	nicht erforderlich	2024	Ersatzneubau	DEGES-Projekt
RP Stuttgart	A 81	6722504	2	Brettachtalbrücke Fahrtrichtung Stuttgart	Neuenstadt	3,5	nicht erforderlich	2024	Ersatzneubau	DEGES-Projekt
RP Stuttgart	A 81	6822503	2	Eberbachtalbrücke Fahrtrichtung Stuttgart	Eberstadt-Hölzern	3,5	nicht erforderlich	2027	Ersatzneubau	DEGES-Projekt
RP Stuttgart	A 81	7021677	0	Neckar- und Neckarkanalbrücke Beihingen	Freiberg am Neckar	3,5	nicht erforderlich	2020	Instandsetzung + Ertüchtung	-
RP Stuttgart	A 831	7220553	0	Überführung der K 9506	Stuttgart	3,5	nicht erforderlich	2019	Instandsetzung + Ertüchtung	-
RP Stuttgart	A 81	7319554	2	Verdolung Aischbach	Böblingen	3,5	nicht erforderlich	2020	vsl. Ersatzneubau i. Z. d. Ausbaus	Durchführung im Zusammenhang mit Ausbau A 81 Sifi-Ost bis BB-Hulb
RP Stuttgart	A 8	7321624	2	Sulzbachtalviadukt Überbau Süd	Denkendorf	3,5	nicht erforderlich	2019	Instandsetzung	-
RP Stuttgart	A 8	7424517	0	Fischerhäusle-Brücke	Gosbach	3,5	nicht erforderlich	2026	Abbruch nach Inbetriebnahme neuer Alabstiege	-

### Sonderprogramm Brücken mit Zustandsnote 3,5 und schlechter - Bundesstraßen

RP	Zuordnung	BwNr	TBwNr	Bauwerksname	nächster Ort	Zustandsnote <sup>1)</sup>	verkehrliche Sofortmaßnahmen <sup>2)</sup>	Baubeginn der geplanten Maßnahme <sup>2)</sup>	Art der geplanten Maßnahme <sup>2)</sup>	Bemerkungen <sup>2)</sup>
RP Freiburg	B 415	7613569	0	Brücke im Zuge der B 415 über die Schutter	Lahr	3,5	nicht erforderlich	2019	Instandsetzung	-
RP Freiburg	B 33	7715529	0	Brücke über die Gutach bei Gutach-Turm	Gutach-Turm	3,5	nicht erforderlich	2020	Überbauerneuerung mit Verbreiterung Unterbauten	-
RP Freiburg	B 27	8117501	0	Feldwegbrücke über die B 27 bei Neuhaus-Randen	Neuhaus-Randen	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Überbauerneuerung	-
RP Freiburg	B 317	8213506	0	Brücke im Zuge der B 317 über Gewerbekanal	Atzenbach	3,5	nicht erforderlich	2020	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	B 317	8312640	0	Wiesebrücke bei Haagen	Hauingen	3,5	nicht erforderlich	2017	Sanierung des Fahrbahnübergangs	Zustandsnote wegen Instandsetzung veraltet; neue Hauptprüfung erforderlich
RP Freiburg	B 34	8412504	0	Brücke über den Dürrenbach	Rheinfelden	3,5	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	B 34	8413506	0	Gießenbachbrücke	Bad Säckingen	3,5	nicht erforderlich	2018	Ersatzneubau	-
RP Karlsruhe	B 3	6317503	0	Unterführung Laudenbach in Laudenbach	Laudenbach	3,5	nicht erforderlich	2015	Ersatzneubau	Ersatzneubau abgeschlossen; neue Zustandsnote: 1,6
RP Stuttgart	A 6	6821510	0	Unterführung des Wirtschaftswegs "Wolfsäcker"	Binswangen	3,8	nicht erforderlich	2018	Ersatzneubau	Bauwerk in Datenbank fälschlicherweise den Bundesstraßen zugeordnet
RP Stuttgart	A 6	6821511	0	Überführung der K 2125	Binswangen	3,8	nicht erforderlich	2018	Ersatzneubau	Bauwerk in Datenbank fälschlicherweise den Bundesstraßen zugeordnet
RP Stuttgart	B 27	7121506	1	Gumpenbachbrücke Fahrtrichtung Stuttgart	Kornwestheim	3,7	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Stuttgart	B 27	7121506	2	Gumpenbachbrücke Fahrtrichtung Ludwigsburg	Kornwestheim	3,7	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Stuttgart	B 14	7121621	0	Überführung der K 1856 bei Waiblingen	Waiblingen	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau oder Instandsetzung	-
RP Stuttgart	B 14	7122597	1	Unterführung der K 1858 bei Korb	Korb	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau	-
RP Stuttgart	B 297	7223510	1	Unterführung ehemaliges DB-Gleis bei Faurndau/ Geh- und Radwegbrücke	Faurndau	3,5	nicht erforderlich	2019	Abbruch	Bauwerk entfällt zukünftig ersatzlos
RP Stuttgart	B 297	7223510	2	Unterführung ehemaliges DB-Gleis bei Faurndau	Faurndau	3,5	nicht erforderlich	2019	Abbruch	Bauwerk entfällt zukünftig ersatzlos
RP Stuttgart	B 10	7223696	B	Galerie Uhingen	Uhingen	3,7	nicht erforderlich	2018	Instandsetzung	gutachterliche Neubewertung des Schadens; neue Zustandsnote vor Instandsetzung: 3,2
RP Stuttgart	B 19	7226512	1	Kochertalbrücke bei Unterkochen	Unterkochen	3,5	nicht erforderlich	2017	Sanierung Koppelfugen	Instandsetzung abgeschlossen; neue Zustandsnote: 2,7
RP Stuttgart	B 297	7322527	0	Verdolung Tiefenbach in Nürtingen	Nürtingen	3,5	nicht erforderlich	2019	Instandsetzung	-
RP Stuttgart	B 312	7421505	0	Ermstalviadukt bei Neckartenzlingen	Neckartenzlingen	3,5	nicht erforderlich	2017	Instandsetzung	Instandsetzung abgeschlossen; neue Zustandsnote: 2,8

### Sonderprogramm Brücken mit Zustandsnote 3,5 und schlechter - Landesstraßen

RP	Zuordnung	BwNr	TBwNr	Bauwerksname	nächster Ort	Zustandsnote <sup>1)</sup>	verkehrliche Sofortmaßnahmen <sup>2)</sup>	Baubeginn der geplanten Maßnahme <sup>2)</sup>	Art der geplanten Maßnahme <sup>2)</sup>	Bemerkungen <sup>2)</sup>
RP Freiburg	L 410	7618513	0	Bolzgrabenbrücke	Fischingen	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 175	7915555	0	Brücke über den Rohrbach	Rohrbach	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 173	7916536	0	Brücke über den Kirnbach	Villingen	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Überbauerneuerung	-
RP Freiburg	L 277	7919501	0	Brücke im Zuge der L 277 über die Donau	Ludwigstal	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 128	8014559	0	Brücke über den Sägekanal	Jostal	3,5	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 225	8018527	0	Brücke über die Bahn	Immendingen	3,5	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 194	8120521	0	Brücke im Zuge der L 194 über die Mahlpürer Aach	Stockach	3,9	Fahrbahneinengung und Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	2018	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 132	8211556	0	Brücke über Industriegleis	Kandern	3,7	nicht erforderlich	2019	Rückbau	-
RP Freiburg	L 157	8215522	0	Rötenbachbrücke	Birkendorf	3,8	Sperrung eines Fahrstreifens	2018	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 159	8216530	0	Brücke über den Mühlekanal	Untermettingen	3,8	nicht erforderlich	2018	Ersatzneubau	-
RP Freiburg	L 148	8313552	0	Lochmühlebachbrücke	Todtmoos-Au	3,6	nicht erforderlich	2017	Instandsetzung	-
RP Karlsruhe	L 1135	7119586	0	Unterführung des Kreuzbachs in Iptingen	Iptingen	3,5	Einschränkung des Begegnungsverkehrs	2018	Ersatzneubau	-
RP Karlsruhe	L 83	7315651	B	Hirschbachverdolung in Bühlertal Tbw B alter Bauwerksteil	Bühlertal	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau	-
RP Karlsruhe	L 348	7318530	0	Unterführung der Teinach beim Bahnhof Bad Teinach	Bad Teinach	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	vsl. Ersatzneubau	-
RP Stuttgart	L 579	6424515	0	Umpferbrücke bei Unterschüpf	Boxberg	3,5	Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts auf 16 t	2020	Ersatzneubau	-
RP Stuttgart	L 1025	6624531	0	Jagstbrücke L 1025 bei Heimhausen	Heimhausen	3,5	nicht erforderlich	2020	Instandsetzung	-
RP Stuttgart	L 1020	6624538	0	Rissbachbrücke in Ailringen im Zuge der L 1020	Ailringen	3,5	nicht erforderlich	2018	Ersatzneubau	-
RP Stuttgart	L 1036	6724541	0	Orlachbrücke bei Braunsbach	Braunsbach	4,0	Maßnahme bereits abgeschlossen	2017	Instandsetzung	Instandsetzung abgeschlossen; neue Zustandsnote: 2,8
RP Stuttgart	L 1115	6920570	A	Neckarbrücke bei Besigheim/Wehrbrücke (Ostseite)	Besigheim	3,5	nicht erforderlich	2021	Überbauerneuerung	-
RP Stuttgart	L 1140	7122645	0	Feldwegbrücke über die L 1140 bei Winnenden	Winnenden	3,5	nicht erforderlich	Planung läuft	Ersatzneubau oder Instandsetzung	vermessungstechnisches Monitoring läuft
RP Stuttgart	L 1150	7222561	0	Brücke über die L 1201 bei Aichschieß	Aichschieß	3,5	nicht erforderlich	2018	Instandsetzung	-
RP Tübingen	L 308	8126502	0	L 308; Brücke über Eschach in Leutkirch	Leutkirch	3,5	nicht erforderlich	2019	Ersatzneubau	-